

(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENTAMT

① Offenlegungsschrift① DE 196 50 569 A 1

- (ii) DE 190 90 909 A
- ② Aktenzeichen:

196 50 569.0

② Anmeldetag:

6. 12. 96

(43) Offenlegungstag:

18. 6.98

⑤ Int. Cl.⁶: H 04 Q 9/00

G 08 C 17/00 G 05 B 23/02 E 05 F 15/20 H 02 J 13/00 H 04 N 7/18 H 04 M 11/06

G 07 C 3/00



① Anmelder:

DORMA GmbH + Co. KG, 58256 Ennepetal, DE

Wertreter:

Ginzel, L., Dipl.-Ing., 58256 Ennepetal

② Erfinder:

GB

Ressel, Willi, Dipl.-Ing., 58454 Witten, DE; Theile, Ulrich, Dipl.-Ing., 58091 Hagen, DE; Ginzel, Lothar, Dipl.-Ing., 58239 Schwerte, DE

56 Entgegenhaltungen:

DE 38 42 467 C2 DE 42 31 816 A1


22 90 007 A

BERWIG, P.: Schnurlose Telefone Standards und Produktstrends, In: "telekom praxis" 1994, Heft 3, S. 36-37;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- S Vorrichtung und Verfahren zur Ferndiagnose, Fernüberwachung und Ferninitialisierung von automatischen Türen, Türanlagen und Toranlagen
- Torrichtung (1) zur Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung einer mittels einer mikroprozessorgesteuerten, elektromotorisch betriebenen, sensorisch überwachten Tür, Türenlage oder Toranlage, bei dem die Mikroprozessorsteuerung mittel- oder unmittelbar mit einem datenübertragenden Mittel vorzugsweise mit einem Handy (3) verbindbar (2) ist, zwecks Ausführung einer Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung, wobei das datenübertragende Mittel (3) mit einer Servicezentrale in Wirkverbindung bringbar ist.



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 11.

Aus der 42 31 803 A1 ist ein Diagnose- und Überwachungsverfahren für eine mittels einer mikroprozessorgesteuerten elektromotorisch betriebenen, sensorisch überwachten Tür bekannt geworden, bei der eine mit einem Mikroprozessor ausgestattete Regel- und Steuereinheit über 10 eine serielle Schnittstelle mit einer Datenkonununikationseinheit verbunden ist. Hieran können mit entsprechender seriellen Schnittstelle ausgerüstete Geräte angeschlossen werden, z. B. ein tragbarer Computer (Laptop) oder ein Handterminal.

Obschon in der Praxis diese Arbeitsweise Verbreitung gefunden hat, ist ein erheblicher logistischer Aufwand seitens des Service aufzuwenden. Dies liegt zum einen daran, daß dem Service ein Fehler erst dann gemeldet wird, wenn die Tür oder Türanlage eine mehr oder weniger stark eingeschränkte Funktion aufweist. Zum anderen muß der zur defekten Tür oder Türanlage beorderte Servicetechniker alle nur denkbaren Ersatzteile mitführen, da in der Regel der Fehler durch die Angaben des den Service rufenden Kunden nur wage einschätzbar bleibt. Erst vor Ort ist der Servicetechniker in der Lage, anhand der über die serielle Schnittstelle aus der Mikroprozessorsteuerung ausgelesenen Daten die betreffenden ausgefallenen Systeme zu erkennen.

Die DE 42 31 816 A1 hat vorgeschlagen, die betreffende Tür mit einer Telefonanschlußleitung eines Telekommuni- 30 kationsnetzes auszustatten. Der Service ist somit in der Lage per Datenfernabfrage durch Anwahl der betreffenden Telefonanschlußleitung die Tür oder Türanlage zu überwachen, wobei im Fehlerfalle durch Auswertung der übermittelten Daten die einzusetzenden Servicetechniker flexibel koordinierbar sind.

Bei Großobjekten kann durch interne Nebenstellenorganisation eine einzige Amtsleitung zur Fernabfrage genutzt werden, so daß die Kosten bezogen auf die Anzahl der zu überwachenden Türen oder Türanlagen bzw. Toranlagen 40 vernachlässigbar gering sind.

Bei kleineren und kleinen Objekten steigen jedoch die Anschlußkosten für den Unterhalt eines Telefonanschlusses unverhältnismäßig stark an. Da aber auch die in solch kleinen Objekten installierten Türen, Türanlagen und Toranlagen aufgrund der gleichartigen Funktionalität gleichartige Servicevoraussetzungen haben können, kann aus Serviceökonomischen Gründen auf eine Möglichkeit der Ferndiagnose, der Fernüberwachung und/oder Ferninitialisierung nicht verzichtet werden.

Es hat sich gezeigt, daß die Akzeptanz bei Benutzern, eine entsprechend teuere vor-Ort-Inspektion der Anlage vornehmen zu lassen, erheblich gesunken ist.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Möglichkeit zu schaffen, einen qualifizierten, preiswerten Service auch bei 55 automatischen Türen, Türanlagen und Toranlagen in kleinen Objekten mit nur einer geringen Anzahl von Türen bis hin zu einzelnen Türen bzw. Toren gewährleisten zu können.

Die Aufgabe wird ersindungsgemäß durch die Kennzeichen der Patentansprüche 1 und 11 dadurch gelöst, daß die 60 Mikroprozessorsteuerung mittel- oder unmittelbar mit einem datenübertragungsfähigen Mittel verbindbar ist, zwecks Ausführung einer Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung, wobei das Datenübertragungsmittel mit einer Service- 65 zentrale in Wirkverbindung bringbar ist.

Hierdurch wird eine von einem fest verdrahteten, kostenpflichtigen Telefonnetzanschluß unabhängige Servicemöglichkeit geschaffen, die es erlaubt, einen Service auf höchstem Niveau auch dann bei der in Frage stehenden Tür und/oder Türanlagen bzw. Toranlagen aufrechtzuerhalten, wenn das Objekt nur eine einzige zu überwachende Tür oder ein Tor aufweist.

Der erfindungsgemäße Gegenstand wird nachfolgend beispielhaft an Türen beschrieben, wobei natürlich eine Übertragung auf Tore gleichermaßen zutrifft.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung nach der Erfindung ist die Servicezentrale von dem Datenübertragungsmittel aus mittel- oder unmittelbar anwählbar, was die flexible Anwendung erhöht.

Hierbei ist weiter von Vorteil, wenn nach Zustandekommen der Wirkverbindung vom Standort der Tür zu der Servicezentrale in der Servicezentrale ein Diagnoseprogramm aktivierbar ist.

Der Mikroprozessorsteuerung der Antriebseinheit der Tür bzw. der Türen ist vorteilhaft ein mit der Mikroprozessorsteuerung in Wirkverbindung stehender Modemadapter zugeordnet, der zur datenübertragenden Aufnahme eines über ein Funkdatennetz anwählbaren oder selbstwählbaren – das datenübertragende Mittel verkörpernden - Funktelefon (Handy) ausgebildet ist. Es können auch entsprechende Funkgeräte zum Einsatz gelangen. Der Benutzer kann nach seinem persönlichen Belieben ein Handy in den Modernadapter geben und die Servicenummer der Servicezentrale anwählen. Sodann wird ein mit der Servicenummer verknüpfter Service-Computer ein Diagnoseprogramm starten, welches alle Parameter der angeschlossenen Tür abfragt und analysiert. Zeichnet sich aufgrund der übermittelten Parameter ein sich verschlechternder Betriebszustand oder verminderte Betriebssicherheit ab, so wird, noch bevor an der betreffenden Tür ein Defekt auftritt, diese in einen Service-Einsatzplan eines Servicetechnikers aufgenommen, die betreffenden, zu erneuernden Bauteile oder Baugruppen zugeteilt und bereitgestellt und die Reparatur veranlaßt.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung weist der Modemadapter einen Lautsprecher zwecks Ausgabe der, von der Servicezentrale an das Handy übermittelbaren Sprache auf, wobei auch ein Mikrophon zwecks Eingabe der über das Handy an die Servicezentrale übermittelbaren Sprache vorgesehen sein kann. In Problemfällen, die durch das Diagnoseprogramm nicht eindeutig gelöst werden können, können dem vor Ort tätigen Servicetechniker von einem in der Servicezentrale sitzenden Hot-Line-Spezialisten über den Lautsprecher weitere Anweisungen zur Störungsbehebung übermittelt werden, wobei der Hot-Line-Spezialist über die Funkverbindung Zugriff auf die Mikroprozessorsteuerung der Tür hat. Mit dem an dem Modemadapter angeordneten Mikrophon kann dann der Servicetechniker mit dem Hot-Line-Spezialisten verbal kommunizieren.

Ferner ist von Vorteil, wenn der Modemadapter eine Tastatur zwecks manueller Eingabe von Kommandos an den Modemadapter und/oder an die Zentralstation und/oder an die Mikroprozessorsteuerung aufweist, wodurch der Servicetechniker Parameter des Modems z. B. bei schlechter Übertragungsqualität oder der Mikroprozessorsteuerung entsprechend beeinflussen kann.

Vorteilhaft ist dem Modemadapter zwecks Darstellung der von der Servicezentrale aufgenommenen oder vorgehaltenen Bilddaten eine Bildausgabevorrichtung zugeordnet. Dies erlaubt eine sehr hohe Integration des Diagnoseprogramms, da digitalisierte Bilder oder Filmsequenzen zur Kommunikation benutzt werden können.

Ist dem Modemadapter eine Bildaufnahmevorrichtung zwecks Aufnahme der von der Tür oder Türanlage aufgenommen Bildern und Übertragung an die Servicezentrale zugeordnet, so erlaubt dies dem Hote-Line-Spezialisten sich einen eigenen Eindruck der Sachlage zu verschaften.

Besonders einfach gestaltet sich die erfindungsgemäße Vorrichtung, wenn die Mikroprozessorsteuerung einen PCMCIA-Steckplatz aufweist, an den ein PCMCIA-Modem anschließbar ist, welches mit einem Handy verbindbar ist, wobei der Mikroprozessorsteuerung ein entsprechender PCMCIA-Steckplatz zugeordnet ist. Hierdurch kann auf standardisierte Baugruppen zurückgegriffen werden.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung einer mittels einer mikroprozessorgesteuerten, elektromotorisch betriebenen, sensorisch überwachten Tür oder Türanlage ist vorgeschen, daß im Servicefall ein Handy an die Mikroprozessorsteuerung angeschlossen wird, worauf eine Funkverbindung zu einer Servicezentrale aufgebaut wird und über die Funkverbindung von der Servicezentrale aus die Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung erfolgt. Dies kann z. B. im Rahmen eines turnusmäßigen Rundganges des Hausmeisters erfolgen, wobei die Funkverbindung vom 20 Handy aus initiierbar ist. Sobald die Funkverbindung aufgebaut ist wird in der Servicezentrale ein Diagnoseprogramm ausgeführt, welches die Parameter der Mikroprozessorsteuerung analysiert, wobei bei sich änderndem Betriebszustand oder sinkender Betriebssicherheit, die betreffende Türz. B. mit einer Auftragsnummer als Serviceauftrag in den Service-Einsatzplan eines Servicetechnikers aufgenommen

Ist aber der bestehende Defekt durch eine einfache Maßnahme vor Ort, etwa durch Eingabe bestimmter Kommandos über die Tastatur, behebbar, so kann das Diagnoseprogramm sofort entsprechende sprachausgabegestütze Hinweise über den Lautsprecher, oder bei vorhandener Bildausgabevorrichtung entsprechende Bildsequenzen zur Fehlerbehebung übertragen.

Hierdurch wird eine hohe Flexibilität geschaffen, welche die Unterhaltskosten auch bei kleinen Objekten mit wenigen zu überwachenden Türen deutlich senkt.

Durch den gezielten Einsatz der erfindungsgemäßen Vornichtung wird das Technik-Personal entlastet. Darüber hinaus weiß jeder Servicetechniker, was ihn am Zielort erwarten wird, da nach einem weiteren Verfahrensmerkmal zum
betreffenden Serviceauftrag die zu erneuernden Ersatzteile
zugeteilt und terminrichtig bereitgestellt werden. Und selbst
wenn einmal Überraschungen auftreten, kann er ohne weitere Hilfsmittel auf die Hot-Line-Spezialisten in der Servicezentrale zurückgreifen.

Die Erfindung wird anhand eines in den Figuren mehr oder minder sehematisch dargestellten möglichen Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: Eine Vorrichtung nach der Erfindung,

Fig. 2: ein Systemschaubild der Funktionsweise der Vorrichtung nach Fig. 1,

wobei gleiche Teile mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet sind.

Aus Fig. 1 ist ein, einer – da nicht zur Erfindung gehörend nicht dargestellten – Mikroprozessorsteuerung zugeordneter und wirkungsmäßig mit dieser verbundener Modemadapter 1 gezeigt.

Der Modemadapter 1 weist eine Aufnahme 2 für ein 60 Handy 3 auf, das mit einem Verbindungsstecker in ein entsprechendes Steckergegenstück des Modemadapters 1 elektrisch zusammenwirkt. Erfindungsgemäß ist es auch denkbar, einen Akustikkoppler einzusetzen. Ferner ist der Modemadapter 1 mit einen Lautsprecher 4 und einer Tastatur 5 ausgestattet. Mittels der Tastatur 5 kann der Servicetechniker vorbestimmbare Funktionen der Tür oder Türanlage zu Testzwecken bedienen. Auch kann er mit einer der Tasten

den Lautsprecher zuschalte, so daß er verbale Hinweise der Servicezentrale während seiner Tätigkeit erhalten kann.

Es kann auch ein nicht dargestelltes Mikrofon vorgesehen werden, mit dem der Servicetechniker seinerseits verhalen Kontakt mit der Servicezentrale aufnehmen kann, um z. B. bei überraschend auftretenden Problemen sofort kompetente Unterstützung anzufordern.

Fig. 2 zeigt den Ablauf einer Diagnose mit Sprachausgabe. Mittels des in den Modemadapter 1 eingeführten Handies 2 wird über ein Funknetz, z. B. der Telekom oder einem anderen Funknetzbetreiber die Servicezentrale angewählt, wo ein Modem den eingehenden Anruf an einen PC weiterleitet. Auf dem PC ist ein Diagnoseprogramm installiert, welches sprachgestützte Diagnoseführung aufweist. Ist das Diagnoseprogramm nicht in der Lage, die Parameter zu analysieren, so wird der Hot-Line-Spezialist durch Betätigen einer entsprechenden Taste der Tastatur 5 zugezogen. Dieser kann dann über die Sprachverbindung weitere Hinweise zur Fehlerbehebung geben. So kann der Servicetechniker auch bei unvorhergesehenen Fehlerzuständen unmittelbar die betreffende Tür wieder in den ordnungsgemäßen Betriebszustand bringen.

Etwa 90% aller Diagnosen und Initialisierungen können durch das Diagnoseprogramm erfolgen. Lediglich bei etwa 10% aller Service-Kontakte muß ein Hot-Line-Spezialist zugezogen werden.

Wie weiter aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist dem Modemadapter 1 eine Bildwiedergabevorrichtung 6 zugeordnet. Diese kann von dem Hot-Line-Spezialisten in der Servicezentrale oder direkt von dem Diagnoseprogramm genutzt werden, um neben verbalen Daten auch Bilddaten zu übertragen.

Ferner ist dem Modemadapter 1 eine Bildaufnahmevorrichtung 7 zugeordnet, die, an sinnvollem Ort im Bereich
der Tür vorgesehen und an den Modemadapter 1 anschließbar, dem Hot-Line-Spezialisten die visuelle Begutachtung
der Tür oder Türanlage oder dem Servicetechniker die visuelle Kommunikation mit ihm gestattet.

Der Modemadapter 1 kann aber auch in PCMICA-Technologie ausgeführt sein. Der Mikroprozessorsteuerung ist dann ein entsprechender PCMICA-Steckplatz zugeordnet, an den ein PCMCIA-Modem anschließbar ist, welches mit dem Handy verbindbar ist. Die Bildwiedergabevorrichtung 6 und die Bildaufnahmevorrichtung 7 sind dann selbstverständlich mittelbar über die Mikroprozessorsteuerung dem Modemadapter 1 zugeordnet.

Im weiteren soll die Art und Weise einer Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung einer mittels der mikroprozessorgesteuerten, elektromotorisch betriebenen, sensorisch überwachten Tür oder Türanlage beispielhaft erläutert werden.

Zunächst wird das Handy 2 über den Modemadapter 1 an die nicht dargestellte Mikroprozessorsteuerung angeschlossen. Hierauf wird eine Funkverbindung mit der Servicezentrale aufgebaut, wobei der Aufbau der Funkverbindung zur Servicezentrale vom Handy aus initiiert wird. Es ist aber auch die Initiierung von der Servicezentrale aus möglich. Über die Funkverbindung erfolgt dann von der Servicezentrale aus die Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung. In der Regel wird nach Aufbau der Funkverbindung vorab das Diagnoseprogramm ausgeführt, welches die Parameter der Mikroprozessorsteuerung analysiert. Entsprechend der konkreten Sachlage der Analyse kann das Diagnoseprogramm eine Fernüberwachung oder auch eine Ferninitialisierung vornehmen, etwa bei einer Versions-Änderungen des i.d.R. in einem EPROM abgelegten Mikroprozessorprogrammes dessen Überschreibung.

Stellt das Diagnoseprogramm fest, daß sich der Betriebs-

20

6

zustand verändert hat oder die Betriebssicherheit sinkt, wird der Standort der betreffenden Tür als Serviceauftrag in den Service-Einsatzplan eines Servicetechnikers aufgenommen.

In dem Serviceauftrag sind eine Fehlerbeschreibung bzw.
-analyse, ein Reparaturplan sowie entsprechende Ersatzteile
und Hilfsmittel aufgeführt. Dem betreffenden Serviceauftrag werden die zu erneuernden Ersatzteile zugeteilt und terminrichtig bereitgestellt, so daß der Servicetechniker alle
für eine erfolgreiche Reparatur oder Wartung erforderlichen
Informationen und Hilfsmittel – wie etwa Spezialwerkzeuge
- vor Antritt der Reise zur Verfügung hat.

Bezugszeichenliste

1 Modemadapter

- 2 Aufnahme
- 3 Handy
- 4 Lautsprecher
- 5 Tastatur
- 6 Bildausgabevorrichtung
- 7 Bildaufnahmevorrichtung

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung zur Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung einer mittels einer mikroprozessorgesteuerten, elektromotorisch betriebenen Tür, Türanlage oder Toranlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikroprozessorsteuerung mittel- oder unmittelbar mit einem Datenübertragungsmittel (3) verbindbar (2) ist, zwecks Ausführung einer Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung, wobei das Datenübertragungsmittel (3) mit einer Servicezentrale in Wirkverbindung bring bar ist.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Servicezentrale von dem datenübertragenden Mittel (3) aus unmittel- oder mittelbar anwählbar ist.
- 3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da- 40 durch gekennzeichnet, daß bei zustandegekommener Wirkverbindung vom Standort der Tür aus in der Servicezentrale ein Diagnoseprogramm aktivierbar ist.
- 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Mikroprozessorsteuerung ein mit dieser in Wirkverbindung stehender Modemadapter (1) zugeordnet ist, der zur datenübertragenden Aufnahme (2) eines über ein Funkdatennetz anwählbares Handy (3) ausgebildet ist, welches das datenübertragende Mittel verkörpert.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Modemadapter (1) einen Lautsprecher (4) zwecks Ausgabe der von der Servicezentrale an das Handy (3) übermittelbaren Sprache aufweist.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 55 kennzeichnet, daß der Modemadapter (1) ein Mikrophon zwecks Eingabe von über das Handy an die Servicezentrale übermittelbarer Sprache aufweist.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Modemadapter (1) eine 60 Tastatur (5) zwecks manueller Eingabe von Kommandos an den Modemadapter (1) und/oder an die Servicezentrale und/oder an die Mikroprozessorsteuerung aufweist.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da- 65 durch gekennzeichnet, daß dem Modemadapter (1) zwecks Darstellung der von der Servicezentrale aufgenommenen oder vorgehaltenen Bilddaten eine Bildaus-

gabevorrichtung (6) zugeordnet ist


- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß dem Modemadapter (1) eine Bildaufnahmevorrichtung (7) zwecks Aufnahme der von der Tür, Türanlage oder Toranlage aufgenommenen Bildern und Übertragung an die Servicezentrale zugeordnet ist.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Modemadapter (1) ein mit dem Handy verbindbares PCMCIA-Modem ist, wobei der Mikroprozessorsteuerung ein entsprechender PCMCIA-Steckplatz (2) zugeordnet ist.
- 11. Verfahren zur Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung einer mittels einer mikroprozessorgesteuerten, elektromotorisch betriebenen Tür, Türanlage oder Toranlage, dadurch gekennzeichnet, daß das datenübertragende Mittel, insbesondere ein Handy (3), an die Mikroprozessorsteuerung angeschlossen wird, worauf eine Funkverbindung mit einer Servicezentrale aufgebaut wird und über die Funkverbindung von der Servicezentrale aus die Ferndiagnose und/oder -überwachung und/oder -initialisierung der Mikroprozessorsteuerung erfolgt.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Außbau der Funkverbindung zur Servicezentrale vom Handy (3) aus initiiert wird.
- 13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß nach Aufbau der Funkverbindung eine Diagnoseprogramm ausgeführt wird, welches die Parameter der Mikroprozessorsteuerung analysiert, wobei sich bei verschlechterndem Betriebszustand oder sinkender Betriebssicherheit der Standort der betreffenden Tür als Serviceauftrag in den Service-Einsatzplan eines Servicetechnikers aufgenommen werden.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß zum betreffenden Serviceauftrag die zu erneuernden Ersatzteile zugeteilt und terminrichtig bereitgestellt werden.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen


4

Nummer: Int. Cl.6:

DE 196 50 569 A1 H 04 Q 9/00 18. Juni 1998



Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: **DE 196 50 569 A1 H 04 Q 9/00**18. Juni 1998



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.